



SERVICE INFO – LuK 0064



Гідравлічні витискні підшипники 510 0088 10 і 510 0164 10

Різні розміри гідравлічних штуцерів

Виробники: Dacia
Nissan
Renault

Арт. номер LuK: 510 0088 10
510 0164 10



Зображення 1: Гідравлічний витискний підшипник з компактним з'єднувачем

Автомобілі вказаних виробників можуть бути оснащені гідравлічними витискними підшипниками, що мають гідравлічні штуцери різних розмірів.

Для заміни компанія Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендує два ремонтні рішення:

- Гідравлічні витискні підшипники з компактними штуцерами (зображення 1) використовувалися в якості оригінальної заводської комплектації. В залежності від відповідного транспортного засобу їх можна замінити на гідравлічні витискні підшипники LuK з артикульним номером 510 0088 10 або 510 0164 10.
- Якщо ви маєте справу з гідравлічним витискним підшипником з великим штуцером (зображення 2), це означає, що його було встановлено в результаті попереднього ремонту, в ході якого також було переобладнано штуцер гідравлічної магістралі автомобіля. Для монтажу запасних деталей з артикульними номерами 510 088 10 або 510 0164 10 необхідно знову переобладнати гідравлічну магістраль автомобіля, оснастивши її штуцером меншого розміру, або встановити нову гідравлічну магістраль.



Зображення 2: Гідравлічний витискний підшипник з більшим з'єднувачем

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPPERT

LuK 0064