



## LuK INFO TECHNIQUE



# Instruction de réparation pour les BV 02T

## Comment remplir correctement d'huile la boîte de vitesses

Constructeurs : Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modèles :

Audi : A1, A2, A3

Seat : Cordoba, Ibiza

Skoda : Fabia, Rapid, Roomster

Volkswagen : Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

Type de boîte

de vitesses : 02T

Référence INA : 462 0055 10

Voir le catalogue des pièces pour l'attribution actuelle




Photo 1: Bouchon de remplissage d'huile à six pans creux

Après la pose, la boîte de vitesses doit être remplie d'huile en quantité correcte.

A cet effet, il convient de procéder comme suit:

- Dévisser le bouchon de remplissage (photo 1) de la boîte de vitesses
- Remplir la boîte d'huile jusqu'au bord inférieur de l'orifice de remplissage
- Revisser le bouchon de remplissage
- Démarrer le moteur et engager une vitesse (Veiller à ce que les roues de l'essieu d'entraînement ne soient pas en contact avec le sol !)

- Faire tourner le moteur avec la vitesse engagée pendant env. 2 minutes
- Eteindre le moteur et dévisser le bouchon de remplissage
- Remplir à nouveau la boîte d'huile jusqu'au bord inférieur de l'orifice de remplissage
- Revisser le bouchon de remplissage et serrer avec le couple prescrit\*

- \* Bouchon à denture multiple 25 Nm  
Bouchon à six pans creux 30 Nm

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30

Fax : 01.40.92.34.64

[www.schaeffler-aftermarket.fr](http://www.schaeffler-aftermarket.fr)

[www.repxpert.fr](http://www.repxpert.fr)

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**