



LuK Service-Info



LuK concentrische hulpcilinder 510 0235 10/11/12

Productupdate

Fabrikant: Ford
Land Rover
Mazda

Modellen: Ranger
Transit
Defender
BT 50

Artikelnr.
vorige
versies: 510 0092 10
510 0092 11
510 0092 12

Art.nr.
nieuwe
versies: 510 0235 10
510 0235 11
510 0235 12




Afb. 1: Nieuwe CSC-versie 510 0235 10/11/12 met kunststof drukring

Zie onderdelencatalogus voor actuele toewijzing

De cilinderoppervlakken van de nieuw ontwikkelde centrale cilinder (CSC/concentrische hulpcilinder) zijn nu voorzien van kunststof drukringen (afb. 1).

Deze kunnen mogelijke toerentalverschillen ten opzichte van de uiteinden van de diafragmaveer van de koppeling veel effectiever compenseren dan de vorige metalen uitvoeringen (afb. 2).

Door de lagere wrijving in het contactoppervlak is de thermische belasting aanzienlijk lager, wat de levensduur van de CSC verlengt.



Afb. 2: Vorige CSC-versie 510 0092 10/11/12 met metalen drukring

Opmerking:

- De plastic drukring mag NIET worden verwijderd omdat deze deel uitmaakt van het nieuwe CSC-ontwerp. Bij verwijdering van deze ring vervalt de garantie
- Het nieuwe ontwerp bevat ook een gewijzigde stofbeschermingshuls, die het binnendringen van onzuiverheden nog beter voorkomt

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.