

0009 Informativa per il servizio tecnico

Oggetto:	Set per la riparazione di unità pompa iniettore
Marca:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Tipo:	numerosi
Motorcode:	1,2/1,4/1,9/2,0 ltr. TDI (pompa iniettore)

Set per la riparazione della pompa iniettore

Come Volkswagen AG anche noi abbiamo inserito in catalogo un set per la riparazione della pompa iniettore dei motori TDI da 1,9 + 2,0 litri.

15-38642-01 (= set per 1 unità) per i seguenti motori:

1,9 ltr.: AJM, ANU, ARL, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVW, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BEW, BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT, BPX, BRB, BRR, BRS, BRU, BSU, BSV, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF, BXJ;

1,4 ltr.: AMF, BAY, ATL, BHC, BMS, BNV, BNM, BWB;

1,2 ltr.: ANY, AYZ;

15-38642-02 (= set per 1 unità) per i seguenti motori:

2,0 ltr.: AZV, BKD, BLB, BNA, BPW, BRD, BRE, BRF, BVA, BVF, BVG;



Fig. 1__15-38642-01, 038 198 051 C, 038 198 051 (senza vite di registrazione)



Fig. 2_15-38642-02, 03G 198 051 A, 03G 198 051 (senza vite di registrazione)

VICTOR REINZ – La soluzione migliore per guarnizioni di qualità.