

0016 **Techniczne informacje serwisowe**

Temat:	zintegrowane pierścienie uszczelniające wału
Dotyczy:	81-90006-00 81-90010-00 81-90016-00 81-90018-00
Marka:	Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
Typ:	różne
Kod silnika:	różne


Zintegrowany pierścień uszczelniający wału - informacja montażowa

Szanowni Klienci,

warstwa gumy pod zintegrowanymi pierścieniami uszczelniającymi wału nie ma funkcji uszczelniającej [rys. 2]. Z tego powodu przy wymianie konieczne jest naniesienie dodatkowej masy uszczelniającej lub zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia miski olejowej.

Dlatego przy wymianie zintegrowanych pierścieni uszczelniających wału konieczny jest demontaż i ponowne uszczelnienie miski olejowej.

Z poważaniem
Zespół serwisowy VICTOR REINZ



Ilustracja 1_Zintegrowany pierścień uszczelniający wału 81-90006-00



Ilustracja 2_Strona dolna zintegrowanego pierścienia uszczelniającego wału

VICTOR REINZ - doskonała droga do nowej uszczelki.