

0017 Información de servicio técnico

Tema:	Retenes
Relativo a:	81-19299-10 81-34367-00 81-34368-00
Marca:	Volkswagen
Tipo:	diversos
Código del motor:	diversos

Retén
WD 81-19299-10 - Reemplazo

Muy estimados Clientes:

La empresa Volkswagen AG reemplazó en diversos motores el retén FPM 068 103 085 E (corresponde a **81-19299-10**) por los retenes PTFE indicados a continuación.

- El retén PTFE 038 103 085 C (corresponde a **81-34367-00**) y/o
- el retén PTFE 028 103 086 A (corresponde a **81-34368-00**).

Atención: Al seleccionar un retén PTFE rogamos observar el sentido de rotación del árbol.

El retén FPM 81-19299-10 [32x47x10 A SL WD FPM]

- corresponde a OE 068 103 085 E
- provisto de torsión alternante
- apropiado para árboles con sentido de rotación izquierda y derecha

El retén PTFE 81-34367-00 [32x47x10 A SL RD PTFE ACM]

- corresponde a OE 038 103 085 C
- provisto de torsión a la derecha
- apropiado para árboles con sentido de rotación derecha

El retén PTFE 81-34368-00 [32x47x10 A SL LD PTFE ACM]

- corresponde a OE 028 103 086 A
- provisto de torsión izquierda
- apropiado para árboles con sentido de rotación izquierda

Con un saludo cordial se despide de ustedes
el equipo de servicio de VICTOR REINZ



Figura 1_WD 81-19299-10



Figura 2_WD 81-34367-00



Figura 3_WD 81-34368-00

VICTOR REINZ – la mejor forma de obtener una buena junta.