

0017
Informazioni tecniche del servizio assistenza

Tema:	Guarnizioni ad anello
Oggetto:	81-19299-10 81-34367-00 81-34368-00
Marca:	Volkswagen
Modello:	diversi
Codice motore:	diversi

**Guarnizione ad anello
WD 81-19299-10 – Sostituzione**

Gentile Cliente,

la Volkswagen AG ha sostituito la guarnizione ad anello in FPM 068 103 085 E (corrisponde a **81-19299-10**) in diversi motori con le seguenti guarnizioni ad anello in PTFE.

- Guarnizione ad anello in PTFE 038 103 085 C (corrisponde a **81-34367-00**) e/o
- Guarnizione ad anello in PTFE 028 103 086 A (corrisponde a **81-34368-00**).

Attenzione: per la scelta della guarnizione ad anello in PTFE tenere in considerazione il senso di rotazione dell'albero.

Guarnizione ad anello in FPM 81-19299-10
[32x47x10 A SL WD FPM]

- corrisponde a OE 068 103 085 E
- torsione sinistrorsa-destrorsa
- idonea per la rotazione dell'albero in senso orario e antiorario

Guarnizione ad anello in PTFE 81-34367-00
[32x47x10 A SL RD PTFE ACM]

- corrisponde a OE 038 103 085 C
- torsione destrorsa
- idonea per la rotazione in senso orario dell'albero

Guarnizione ad anello in PTFE 81-34368-00
[32x47x10 A SL LD PTFE ACM]

- corrisponde a OE 028 103 086 A
- torsione sinistrorsa
- idonea per la rotazione in senso antiorario dell'albero

Cordiali saluti

Il Vostro VICTOR REINZ Service Team



Figura 1_WD 81-19299-10



Figura 2_WD 81-34367-00



Figura 3_WD 81-34368-00

VICTOR REINZ – la scelta migliore per guarnizioni di ottima qualità.