

Тема:	Замена
Касательно:	81-90024-00
Производитель:	Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
Тип:	различные
Код двигателя:	различные


Замена встроенного уплотнения вала 81-90024-00 / OE 06B 103 171 E

Встроенное уплотнительное кольцо вала Reinz № 81-90024-00 соответствует VAG 06B 103 171 E и было заменено на набор уплотнений 81-90006-10.


Данная замена затронула несколько деталей.

Следующие детали (содержатся в 81-90006-10) необходимо также использовать при проведении замены.

- 2 цилиндрических шрифта (OE N 106 171 01)
- 6 болтов с шестигранной головкой (OE N 909 450 02)



81-90024-00
соответствует OE
06B 103 171 E



81-90006-10
соответствует OE
06B 103 171 B
2x N 106 171 01
6x N 909 450 02

Примечание:

Расположение рабочей кромки уплотнения PTFE при заменённом кольце уплотнения вала.

Рабочая кромка указывает на редуктор (рис. 1)

Расположение рабочей кромки уплотнения PTFE при новом кольце уплотнения вала.

Рабочая кромка указывает на внутреннюю сторону двигателя (рис. 2)

Важно:

Обязательно соблюдать прилагаемую инструкцию по монтажу уплотнительных колец PTFE.



Рис. 1 Рабочая кромка указывает на редуктор



Рис. 2 Рабочая кромка указывает на внутреннюю сторону двигателя