



01 / 15



Das Original

Juego de juntas, inyector


Audi | Ford | Seat | Škoda


Volkswagen

900.650



Indicación de montaje:



Al sustituir el bulón de cabeza esférica se debe renovar también el tornillo de ajuste. Por esa razón, el juego de juntas Elring, inyector  900.650 contiene ambos componentes. Un tornillo de ajuste viejo y desgastado en combinación con un nuevo bulón de cabeza esférica aumenta considerablemente el peligro de rotura del bulón de cabeza esférica, aparte del fuerte incremento del desgaste. Por favor, evite el montaje de un tornillo de ajuste viejo en combinación con bulón de cabeza esférica nuevo.

01/01