



Juego de juntas, inyector

Audi | Seat | Škoda | VW



690.170

			
Audi	Seat	Škoda	Volkswagen
			
BMN	BMN	BMN	BKP
BRD			BMA
BUY			BMN
BVA			BMR
			BVD
			BVE
			BWV

Al sustituir el bulón de cabeza esférica se debe renovar también el tornillo de ajuste. Por esa razón, el juego de juntas Elring, inyector  690.170 contiene ambos componentes. Un tornillo de ajuste viejo y desgastado en combinación con un nuevo bulón de cabeza esférica aumenta considerablemente el peligro de rotura del bulón de cabeza esférica, aparte del fuerte incremento del desgaste. Por favor, evite el montaje de un tornillo de ajuste viejo en combinación con bulón de cabeza esférica nuevo.