

PFEIFGERÄUSCHE AUS DEM WIRKUNGSBEREICH DES KEILRIPPENRIEMENS

TECHNISCHE INFO NR. 1009

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Opel, Vauxhall Agila ab 2004, Astra-H ab 2005, Combo ab 2004,
Corsa C ab 2004, Corsa D ab 2007,
Meriva ab 2004, Tigra B ab 2004

BETROFFENE MOTORCODES:

C13DT, Y13DT, Z13DT, Z13DTH, Z13DTJ

ARTIKELNUMMER FÜR:

Generator-Hersteller	Freilauf-Artikel-Nr.
DENSO-Generator	55377
VALEO-Generator	55886

WICHTIGER HINWEIS:

Im Rahmen der Diagnose und Reparatur den kompletten Steuer- und Nebetrieb prüfen und ggf. den Zahn- und Keilrippenriemen sowie Spann- und Umlenkrollen erneuern.
Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!




Bild 1: Artikelersetzung

DIAGNOSE:

Pfeifgeräusche aus dem Wirkungsbereich des Keilrippenriemens.

MÖGLICHE SCHADENSURSACHE:

Der Generatorenfreilauf ist defekt.

ABHILFE:

Bei DENSO-Generatoren soll laut Fahrzeughersteller der original verbaute Freilauf durch einen modifizierten Generatorenfreilauf ersetzt werden (siehe Bild 1). Dieser ist bei RUVILLE erhältlich.

Sollte ein VALEO-Generator verbaut sein, bietet RUVILLE ebenfalls einen Generatorenfreilauf an. Da sich beide Freiläufe optisch kaum voneinander unterscheiden lassen, beachten Sie bitte die Unterscheidungsmerkmale (siehe Bild 2).




Bild 2: Unterscheidung der Generatorenfreiläufe 55886 (VALEO) und 55377 (DENSO)



INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de