

VERWECHSLUNGSGEFAHR DER SPANNROLLEN 55344 UND 55383

TECHNISCHE INFO NR. 1021

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Honda	Civic
Opel	Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira
Vauxhall	Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Combo, Meriva

BETROFFENE MOTOREN:

1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi

BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.:	OE-Nr.:
55344	56 36 403
55344	97249945
55383	56 36 739
55383	97249944
55383	14530-PLZ-D00

WICHTIGER HINWEIS!

Die Rollen dürfen nicht vertauscht werden!
Bei Montage der falschen Spannrolle besteht die Gefahr eines Motorschadens!
Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!




Bild 1: 55344



Bild 2: 55383

Beim Austausch der Spannrolle mit der Art-Nr. 55344 bzw. 55383 ist auf die genaue Fahrzeugzuordnung zu achten.

Beide Spannrollen sind optisch kaum zu unterscheiden. Einziger Unterschied ist eine andere Geometrie der Spannfeder (siehe Bild 1 und 2).



INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de