

Optimierte Spannrolle 55430

Technische Info-Nr. 1960

Fahrzeughersteller/Modell:

Seat: Cordoba, Ibiza
Volkswagen: Polo

Betroffener Motor:

1.4i 16V AFH

Betroffene Artikel:

Nr.	RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
1.	55430	036 109 243 J (aktuell) 036 109 243 G (ersetzt) 036 109 243 D (ersetzt)

Bei der Spannrolle 55430 (Sinus-Pulley) handelt es sich um eine geräuschoptimierte Spannrolle, die speziell für die oben genannten Anwendungen entwickelt wurde.

Wichtiger Hinweis:

Die untypisch verformte Lauffläche ist kein Produktionsfehler!




Bild 1: 55430 (Vorderansicht)

Die roten Markierungen (Bild 1 und Bild 2, Pfeile) verdeutlichen die Merkmale.




Bild 2: 55430 (Seitenansicht)

Die Lauffläche der Spannrolle weist diagonal verlaufende Erhebungen auf.

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de