



SERVICE INFO – EvR 1052



Sada axiálního kloubu

s manžetou řízení

Výrobce:	Model:	Kit	Axiální kloub	Manžeta řízení
BMW:	3 (E36)	915015S	915015	945002
Citroën/Peugeot:	Jumper I + Boxer I	915927S	915927	945818
	Jumper I + Boxer I/Jumper II + Boxer II	915927S1	915927	945915
Ford:	Sierra 82 -86	915215S	915215	945207
	Escort/Orion 90-95 a Escort 95-01	915215S1	915215	945205
		915205S	915205	947003
		915218S	915218	945213
	Fiesta 89-96	915211S	915211	945208
	Focus 98-05	915264S	915264	945213
	Mondeo 92-96 a Mondeo 96-00	915233S	915233	945214
	Transit 85-91, Transit 91-94, Transit 94-00	915247S	915247	945206
Transit 00-06	915273S	915273	945217	
Opel:	Corsa C	915379S	915379	945308
	Astra G + H/Zafira A	915359S	915359	948402
	Vectra B	915353S	915353	945305
		915353S1	915353	945306
Renault/Opel:	Traffic I (od 03/89), Arena	915908S	915908	945309
		915908S1	915908	945502
Renault:	R25	915512S	915512	945502
		915512S1	915512	945504
		915512S2	915512	945503
Seat:	R19	915507S	915507	945502
	Toledo	915449S	915449	945410
Seat/VW:	Cordoba/Vario 93-02, Ibiza 93-02, Toledo 92-96	915436S	915436	945401
	Leon 00-06, Toledo 99-04, New Beetle	915774S	915774	945703
VW:	Transporter T4	915483S	915483	945408
		925484S	925484	945408

* Hrubé přiřazení modelů: Podrobnosti naleznete v našem katalogu, v katalogu TecDoc nebo v našem online katalogu na adrese www.ruville.de

Výše uvedená tabulka představuje hrubý přehled kompletních sad, které má firma RUVILLE již v sortimentu. Pro mnoho dalších vozidel jsou k dispozici samostatné axiální klouby a manžety řízení. Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Manžety řízení podléhají (stejně jako všechny další plastové součásti) přirozenému stárnutí – po určité době křehnou a praskají.

Příčinou poruchy axiálního kloubu je většinou vadná manžeta řízení. Do kloubu se dostanou nečistoty a voda a kloub se v důsledku toho předčasně porouchá.

Firma RUVILLE má z toho důvodu pro vybrané typy vozidel, u nichž je třeba axiální kloub vyměnit, v nabídce sady axiálního kloubu obsahující také manžetu řízení.

Přednosti kompletní výměny (axiální kloub společně s manžetou řízení):

- Odpadá riziko, že bude během krátké doby kvůli staré, poškozené manžetě nutné znovu vyměňovat nově namontovaný axiální kloub
- Úspora nákladů na dodatečnou práci
- Eliminace časově náročného doobjednávání
- Vysoká spokojenost zákazníků



Obrázek 1: Sada axiálního kloubu s manžetou řízení

Dbejte údajů výrobce vozidla!

Více dílenských vědomostí na adrese:

Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Egon von Ruville GmbH
Billbrookdeich 82
22113 Hamburg / Deutschland
Tel: +49 40 733 44-0
www.ruville.com

EVR 1052