

## Instruction de montage – remplacement du roulement de roue / articulation de l'arbre de transmission

Information technique n° 1757

### Constructeurs :

Volvo

### Articles concernés :

N°	Désignation	Réf. RUVILLE	Modèle
1	Jeu roulements de roue	6517	850
2	Jeu roulements de roue	6523	850, V70I C70/S70 (12.1998)
3	Jeu roulements de roue	6526	850, V70I C70/S70 (12.1998)
4	Articulation arbre de transmission /jeu	76501 et 76501S	850, V70I C70/S70 (12.1998)
5	Articulation arbre de transmission /jeu	76502 et 76503S	850, V70I C70/S70 (12.1998)

### Remarque importante :

Respectez les indications du constructeur !



### Problème :

Vibrations et craquements après le montage du roulement de roue ou le remplacement de l'articulation de l'arbre de transmission.

### Cause :

Après le remontage de l'articulation de l'arbre de transmission, il reste un jeu minimal entre la denture du roulement de roue et l'articulation de l'arbre de transmission.

Cela peut conduire, dans certaines conditions, aux problèmes mentionnés sur les véhicules concernés.

### Remède :

Application d'un cordon de 3 à 4 mm de large (colle métallique de Volvo, référence 1161370) autour du bord extérieur de la cannelure.

Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes de RUVILLE sur notre catalogue en ligne à l'adresse [www.ruville.de](http://www.ruville.de) ou dans notre prochaine édition du catalogue CD.