

Beépítési tudnivalók a kerékcsapágy / féltengelycsukló cseréjéhez

1757. sz. műszaki információ

Járműgyártó:

Volvo

Érintett termékek:

Sz.	Alk.megn.	RUVILLE sz.	Modell
1	Kerékcsapágykészlet	6517	850
2	Kerékcsapágy-készlet	6523	850, V70I C70/S70 (1998.12)
3	Kerékcsapágy-készlet	6526	850, V70I C70/S70 (1998.12)
4	Féltengelycsukló-/készlet	76501 és 76501S	850, V70I C70/S70 (1998.12)
5	Féltengelycsukló-/készlet	76502 és 76503S	850, V70I C70/S70 (1998.12)

Fontos tudnivaló:

Vegye figyelembe a járműgyártó adatait!



Probléma:

Rezgések és recsegő hangok a kerékcsapágy beépítése vagy a féltengelycsukló cseréje után.

Oka:

A féltengelycsukló beépítése után megmarad egy minimális holtjáték a kerékcsapágy és a féltengelycsukló fogazása között.

Ez bizonyos körülmények között a felsorolt járműveknél a fenti problémákat okozhatja.

Elhárítás:

Hordjon fel egy 3-4 mm széles ragasztócsíkot (Volvo fémgrasztó, cikksz.: 1161370) a bordás fogazás külső peremére.

A megfelelő RUVILLE pótalkatrészeket az online-katalógusunkban találhatja a www.ruville.de címen, vagy a katalógus-CD következő kiadásában.