



SERVICE INFO – EvR 1052



Кормилна щанга

с кормилен маншон

Производител:	Модел:	Kit	Кормилна щанга	Кормилен маншон
BMW:	“3” series (E36)	915015S	915015	945002
Citroën/Peugeot:	Jumper I + Boxer I	915927S	915927	945818
	Jumper I + Boxer I/Jumper II + Boxer II	915927S1	915927	945915
Ford:	Sierra 82-86	915215S	915215	945207
		915215S1	915215	945205
	Escort/Orion 90-95 and Escort 95-01	915205S	915205	947003
		915218S	915218	945213
	Fiesta 89-96	915211S	915211	945208
	Focus 98-05	915264S	915264	945213
	Mondeo 92-96 and Mondeo 96-00	915233S	915233	945214
	Transit 85-91, Transit 91-94, Transit 94-00 Transit 00-06	915247S 915273S	915247 915273	945206 945217
Opel:	Corsa C	915379S	915379	945308
	Astra G + H/Zafira A	915359S	915359	948402
	Vectra B	915353S	915353	945305
		915353S1	915353	945306
Renault/Opel:	Trafic I (from 03/89), Arena	915908S 915908S1	915908 915908	945309 945502
	Renault:	R25	915512S 915512S1 915512S2	915512 915512 915512
Seat:	R19 Toledo Cordoba/Vario 93-02, Ibiza 93-02, Toledo 92-96	915507S 915449S 915436S	915507 915449 915436	945502 945410 945401
Seat/VW:	Leon 00-06, Toledo 99-04, New Beetle	915774S	915774	945703
VW:	Transporter T4	915483S 925484S	915483 925484	945408 945408

* Приблизително разпределение по модели: за подробности се обърнете към нашият каталог, TecDoc или нашия онлайн каталог на www.ruville.de

Таблицата по-горе дава приблизителна представа за пълните комплекти, които са на разположение в гамата на RUVILLE. Кормилните щанги с кормилни маншони са налични поотделно за много други превозни средства. Следвайте инструкциите на производителя на превозното средство!



Подобно на всички други части, изработени от пластмаса, кормилните маншони са обект на естественото стареене, те стават крехки и започват да се напукват след определен период от време.

Неизправността в кормилните щанги обикновено е причинено от дефектен кормилен маншон. Прах и вода проникват в шарнира, което води до преждевременна повреда.

Следователно RUVILLE предлага комплекти кормилни щанги, включващи кормилни маншони за извършване на ремонт на кормилна щанга за избраните типове превозни средства.

Предимства на пълната подмяна (кормилна щанга с кормилен маншон):

- Няма опасност да се наложи отново подмяна на наскоро монтирана кормилна щанга, след кратък период от време, поради стар и дефектирал кормилен маншон.
- Намаляване на разходите за повторна подмяна
- Няма повтарящи се поръчки, отнемачи много време
- Висока удовлетвореност на клиентите



Фигура 1: Комплект кормилна щанга с кормилен маншон

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd., 1504 Sofia, Bulgaria

Факс: +359 2 946 3886

Тел.: +359 2 946 3900

www.schaeffler-aftermarket.com

www.rexpert.com

www.ruville.com

EVR 1052



FAG

RUVILLE

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET