

# FEDERBEINSTÜTZLAGER-SATZ 825100S

TECHNISCHE INFO NR. 1066

## FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Mercedes | A-Klasse

## BETROFFENE MOTOREN:

W 168

## BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
825100S	1683200373

## BENÖTIGTER MONTAGESATZ:

RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
855102	1683230271

### WICHTIGER HINWEIS!

Um den Montageprozess zu vereinfachen, sind die Befestigungsbohrungen im Gegensatz zum Original-Teil bereits mit einem Gewinde versehen.

Bitte bestellen Sie den Montagesatz 855102 gleich mit, da hier die Schrauben ohne gewindeschneidende Eigenschaften beigefügt sind.

Bitte Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Nach dem Austausch des Federbeinstützagers der Mercedes A-Klasse kommt es häufiger zu Geräuschen aus dem Bereich des Federbeins, Springen der Federn beim Einschlagen der Lenkung, einer schwergängigen Lenkung bis hin zum Defekt des neuen Teils. Grund hierfür liegt in der Nichtbeachtung der korrekten Einbau- richtung, wodurch es zu Verspannungen kommt.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

Zur korrekten Ausrichtung des Federbeinstützagers bitte beachten:

- Der längere Steg A (Abb. 1) muss in Richtung der Aussparung 2 (Abb. 2) ausgerichtet sein.
- Die Gewindebohrung 1 muss mit der Aussparung 2 fluchten (Abb. 3).
- Eine Verdrehung um 180° führt zur Schiefelage des Teils (Abb. 4) und somit zu oben genannten Folgen.

### Eigenschaften:

- kompletter Reparatursatz
- Befestigungsbohrungen bereits mit Gewinde
- Teil in OE-Qualität



### INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.ruville.de](http://www.ruville.de)

Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.