



SERVICE INFO – EvR 1085



Κιτ αισθητήρων ψαλιδιού

Κατασκευαστές: Fiat

Μοντέλα: Marea (185)
Marea Weekend (185)

Κωδικός Ruville: Kit
1 - 935850E1
2 - 935851E1

Τιμόνι/ψαλίδι
1 - 030 121 005N
2 - 030 121 008D

Κωδικός OE: Αισθητήρας
1 - 46539832
2 - 46539833

Τιμόνι/ψαλίδι
1 - 46519893, 46519894
2 - 46519897, 46519898



Εικόνα 1

Κατά την αντικατάσταση του ψαλιδιού, ελέγχετε πάντα τις ράβδους/τους αντιτριβικούς δακτυλίους της ανάρτησης τροχού και του τιμονιού.

Σε ορισμένα οχήματα, οι αισθητήρες ABS πρέπει να αφαιρούνται κατά την αντικατάσταση του ψαλιδιού. Η έκθεση σε περιβαλλοντικές επιδράσεις και η γαλβανική διάβρωση μπορούν επίσης να επηρεάσουν αυτούς τους αισθητήρες, καθιστώντας έτσι αδύνατη την αφαίρεσή τους χωρίς την πρόκληση ζημιών.

Για την αποφυγή μεγάλων χρόνων ακινητοποίησης στο συνεργείο και τη διασφάλιση ικανοποίησης του πελάτη, η Ruville, ως ειδικός συστημάτων, προσφέρει ένα κιτ που περιλαμβάνει τον το ψαλίδι και τον αισθητήρα.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Θέλετε περισσότερα; Μπορούμε να βοήθίσουμε!
Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Egon von Ruville GmbH
Billbrookdeich 82
22113 Hamburg / Germany
Τηλ.: +49 40 733 44-0
www.ruville.com

EvR 1085