

LENGŐKAR-ÉRZÉKELŐ KÉSZLETEK

1085 SZ. MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Fiat | Marea (185), Marea Weekend (185)

BETROFFENE ARTIKEL:

Nr.	RUVILLE-Nr. készlet	RUVILLE-Nr. vezetőrúd / lengőkar	OE-Nr. vezetőrúd / lengőkar	OE-Nr. érzékelő
1	935850E1	030 121 005N	46519893 46519894	46539832
2	935851E1	030 121 008D	46519897 46519898	46539833

SZERELÉSI ÚTMUTATÁS:

A lengőkar-csere során a kerékfelfüggesztés és a kormánymű csuklóit/perselyeit célszerű leellenőrizni.

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Figyelembe kell venni a járműgyártó adatait!

Különböző járműveknél le kell szerelni az ABS-érzékelőket a lengőkar kicserélésénél. Ezek az érzékelők környezeti behatások és kontakt-korrózió folytán igen erős igénybevételeknek vannak kitéve, ami károsodás nélküli kiszerelésüket gyakran lehetetlenné teszi.

A műhelyben töltött hosszú idők elkerülésére, továbbá a fokozott vevőmegelégedettség biztosítása céljából a Ruville rendszer-specialistaként egy készletet kínál, mely feszítő karból és érzékelőből áll.



INFORMÁCIÓ

A megfelelő pótalkatrészek az online katalógusunkban találhatóak a www.ruville.de oldalon. A járműgyártó pótalkatrészszámaira történő hivatkozás csak az összehasonlítás céljait szolgálja.

