

# КОМПЛЕКТ КАЧАЮЩЕГОСЯ РЫЧАГА И ДАТЧИКОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1085

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Fiat Marea (185), Marea Weekend (185)

## ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№	№ RUVILLE комплекта	№ RUVILLE рычага подвески/качающегося рычага	№ ориг.з/ч: рычага подвески/качающегося рычага	№ ориг.з/ч: датчика
1	935850E1	030 121 005N	46519893 46519894	46539832
2	935851E1	030 121 008D	46519897 46519898	46539833

### УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ:

В ходе замены качающегося рычага следует проконтролировать шарниры и втулки подвески колёс и рулевого управления.

### ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!

В различных автомобилях при замене качающегося рычага необходимо демонтировать датчики АБС. На эти датчики очень сильно влияют внешние условия и контактная коррозия, что часто не позволяет демонтировать их без повреждений.

Для предотвращения длительного простоя автомобиля во время ремонта в мастерской и для обеспечения высокой степени удовлетворённости клиентов компания Ruville, которая специализируется на системных решениях, предлагает ремкомплект, состоящий из качающегося рычага и датчика.



### ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу [www.ruville.de](http://www.ruville.de). В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.

