

# OPTISCHE UNTERSCHIEDE BEIM SCHLEPPHEBEL 235404 TECHNISCHE INFO NR. 1089

## FAHRZEUGHERSTELLER / MODELL:

<b>Audi</b>	A1, A3
<b>Seat</b>	Altea, Ibiza, Leon
<b>Skoda</b>	Fabia, Octavia, Superb
<b>VW</b>	Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_), Polo (9N_)

## BETROFFENE MOTOREN:

1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI

## BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.	OE-Nr.:
235404	036 109 411 E 036 109 411 G 036 109 411 H 036 109 411 J

### WICHTIGER HINWEIS!

**Der Austausch erfolgt immer satzweise!** Bei Defekten an einem oder mehreren Schleppebeln sollte immer ein Austausch der kompletten Schleppebel des Motors erfolgen. Um Mehrfachreparaturen und höhere Kosten zu vermeiden, sollten im Instandsetzungsfall immer Schleppebel und Ventilspielausgleichselement gemeinsam gewechselt werden. Bitte im Zuge des Austausches auch den Zustand der Nockenwelle prüfen und ggf. mit wechseln.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!



Bild 1: Variante 1



Bild 2: Variante 2

Beim Austausch des Schleppebels 235404 können am Fahrzeug die in Bild 1 und Bild 2 gezeigten Varianten verbaut sein.

RUVILLE bietet die auf Bild 1 dargestellte Schleppebel Variante an.

### INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.ruville.de](http://www.ruville.de). Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.