

# DESIGNÄNDERUNG DER SPANNROLLE 56135 TECHNISCHE INFO NR. 1092

## FAHRZEUGHERSTELLER / MODELL:

Land Rover	Freelander
MG	ZR, ZS
Rover	25

## BETROFFENE MOTOREN:

Land Rover	1.8
MG	1.4, 1.6
Rover	1.2

## BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.	OE-Nr.:
56135	PQG100180
	PQG100180A
	QVU 10022

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Spannrolle mit der Artikelnummer 56135 modifiziert.

Diese Technische Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1 links) und der neuen Version (Bild 1 rechts).

In der Umstellungsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Ausführungen kommen. Beide Versionen entsprechen den technischen Anforderungen und können uneingeschränkt für die, in den Katalogmedien angegebenen Fahrzeugen genutzt werden.

**WICHTIGER HINWEIS!**  
Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!



**Bild 1:** Links die alte Ausführung, rechts die neue Ausführung

**INFORMATION**  
Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.ruville.de](http://www.ruville.de). Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.

