

# POLIAMID BIZTONSÁGI SEGER-GYŰRŰ AZ AXIÁLIS CSUKLÓKNÁL

1095 SZ. TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

## ÉRINTETT GÉPJÁRMŰVEK:

<b>Renault</b>	Clio II+III, Kangoo
<b>Nissan</b>	Kubistar, Mikra (...K12)

## ÉRINTETT ALKATRÉSZ:

Ruville szám	OE szám
915597	7701472120 4852100QAG
915582	7701475841

## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

- A Seeger-gyűrűt minden kiszereleskor ki kell cserélni
- Azonosítás a gyűrű színe alapján

## FONTOS INFORMÁCIÓ:

Ügyeljenek a gépjárműgyártó előírásaira!

Néhány Renault és Nissan modell esetében az OE oldalán az axiális csuklók rögzítése poliamid Seeger-gyűrűvel történik. Mivel a poliamid gyűrűt a szerelés során összepréselik, a Seeger-gyűrűt minden kiszereleskor feltétlenül ki kell cserélni.

Ezen túlmenően a gyűrű cseréjét az OE oldalán kötelezően előírják. Ezért Ruville az Ön szerviz partnereként az érintett axiális csuklókhoz mellékeli a szükséges poliamid gyűrűket.

Az azonosítás a kiszereelt Seeger-gyűrű színe alapján történik.



1. ábra: 915597 sz. axiális csukló és biztonsági seeger-gyűrű



## INFORMÁCIÓ

A megfelelő pótalkatrészek az online katalógusunkban található a [www.ruville.de](http://www.ruville.de) oldalon. A járműgyártó pótalkatrészszámaira történő hivatkozás csak az összehasonlítás céljait szolgálja.