



SERVICE INFO – EvR 1115



Αντικατάσταση του μπροστινού εγκάρσιου βραχίονα 935426 + 935427 (PQ35)

Κατασκευαστές: Audi, Seat, Škoda, VW

Μοντέλα:

Audi: A3 8P
Seat: Altea 5P, Leon 1P, Toledo 5P
Škoda: Octavia II 1Z, Superb 3T
VW: Caddy III 2K, Golf V 1K 5M

Κωδικός Ruville: 1 – 937812 (τρέχον)
2 – 937813 (τρέχον)
3 – 935426 (αντικαταστάθηκε)
4 – 935427 (αντικαταστάθηκε)

Κωδικός OE: 1 – 1K0407151BC
2 – 1K0407152BC
3 – 1K0407151AB
4 – 1K0407152AB



Εικόνα 1: 532 0000 00 – INA-OAP



Εικόνα 2: 532 0000 00 – INA-OAP

Η αντικατάσταση είναι συμβατή μόνο προς τα επάνω. Σε περίπτωση επισκευών, αντικαταστήστε τον βραχίονα τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πλευρά του οχήματος.

Η Volkswagen AE άλλαξε τον σχεδιασμό του μπροστινού βραχίονα με βάση για τα μοντέλα της πλατφόρμας PQ35.

Η προηγούμενη συγκολλημένη έκδοση πολλαπλών σημείων (εικόνα 1) αντικαταστάθηκε με τον εγκάρσιο βραχίονα μονού περιβλήματος από λαμαρίνα βαθειάς κοίλανσης.

Ως αποτέλεσμα, η RUVILLE αντικατέστησε τα ανταλλακτικά ως εξής:

- 935426 με 937812 (αριστερά)
- 935427 με 937813 (δεξιά)

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Θέλετε περισσότερα; Μπορούμε να βοήθίσουμε!
Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Egon von Ruville GmbH
Billbrookdeich 82
22113 Hamburg / Germany
Τηλ.: +49 40 733 44-0
www.ruville.com

EvR 1115



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET