



SERVICE INFO – EvR 1115



Zamjena prednjeg poprečnog spoja

935426 + 935427 (PQ35)

Proizvođači: Audi, Seat, Škoda, VW

Modeli:

Audi: A3 8P
 Seat: Altea 5P, Leon 1P, Toledo 5P
 Škoda: Octavia II 1Z, Superb 3T
 VW: Caddy III 2K, Golf V 1K 5M

Ruville br.: 1 – 937812 (trenutačna)
 2 – 937813 (trenutačna)
 3 – 935426 (zamjenjen)
 4 – 935427 (zamjenjen)

OE br.: 1 – 1K0407151BC
 2 – 1K0407152BC
 3 – 1K0407151AB
 4 – 1K0407152AB

Kompatibilan samo prema gore. U slučaju popravaka, zamijenite spoj na lijevoj i desnoj strani vozila.

Volkswagen AG promijenio je dizajn poprečnog spoja prednje ploče za modele s platformom PQ35.

Prethodna zavarena inačica u više dijelova (slika 1) zamijenjena je poprečnim spojem u jednom dijelu koji je načinjen od lima dobivenog dubokim vučenjem (slika 2).

Kao posljedica toga, RUVILLE je zamijenio dijelove kako slijedi:

- 935426 u 937812 (lijeva strana)
- 935427 u 937813 (desna strana)



Slika 1: 532 0000 00 – INA-OAP



Slika 2: 532 0000 00 – INA-OAP

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite li više? Mi Vam možemo pomoći!

Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
 Egon von Ruville GmbH
 Billbrookdeich 82
 22113 Hamburg / Germany
 Phone: +49 40 733 44-0
www.ruville.com

EvR 1115