

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА ПОДВЕСКИ 935426 + 935427 (PQ35)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1115

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Audi	A3 8P
SEAT	Altea 5P; Leon 1P; Toledo 5P
Skoda	Octavia II 1Z, Superb 3T
VW	Caddy III 2K; Golf V 1K 5M

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№	№ RUVILLE:	№ ориг.з/ч:
1	937812 (актуальный)	1K0407151BC
2	937813 (актуальный)	1K0407152BC
3	935426 (заменён)	1K0407151AB
4	935427 (заменён)	1K0407152AB

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

При замене совместимость обеспечивается только с новой модификацией. Поэтому при ремонте необходимо заменить рычаги подвески с левой и с правой сторон автомобиля.

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!

В моделях с платформой PQ35 концерн «Фольксваген АГ» изменил конструкцию передних поперечных рычагов подвески.

Прежний вариант (рис. 1), сваренный из нескольких частей, был заменён на цельный поперечный рычаг подвески (рис. 2) из листовой стали глубокой вытяжки.

В соответствии с этим компания RUVILLE внесла изменения в свой ассортимент, заменив:

935426 на 937812 (левая сторона)

935427 на 937813 (правая сторона)



Рис. 1: Старая модификация



Рис. 2: Новая модификация



ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de. В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.