

NT 01006  
VKMA 01105  
VKMC 01108

Volkswagen


VKMA 01105

VKMC 01108





A

- (4): Zajištění motoru (Ref. 10-222A).
- (5): Držák (ref. 10-222A/1).



(11) = 20 Nm  
(14) = 10 Nm



#### Demontáž

- 1) Odpojte baterii od vozidla dle doporučení výrobce.
- 2) Připravte vozidlo pro výměnu rozvodů podle doporučeného postupu výrobce.
- 3) Nasadte držák (4) pomocí konzolí (5) (Obr.B)
- 4) Otočte klikovým hřídelem až k dosažení TDC – (horní úvratě) na válcí č.1

Zkontrolujte:




- zarovnání značek na ozubení klíky se značkou (7) na spodku rozvodového krytu (Obr.D)
- zarovnání značek na ozubeném kole vačkové hřídele se značkou na zadní části rozvodového krytu (6) (Obr.D)

- 5) Demontujte rozvodový řemen (1) a napínák (2) (Obr.A)

- 6) **Demontáž vodního čerpadla (VKMC 01108):**  
Zkontrolujte čistotu chladícího okruhu.  
V případě nečistot provedte proplach za použití starého čerpadla, poté uvolněte šrouby čerpadla (3) a čerpadlo vyndejte (Obr.A)

Install Confidence

SKF



## Montáž

Pozor! Očistěte dosedací plochy kladek.

### 7) Montáž vodního čerpadla:

Na čisté dosedací plochy vložte čerpadlo (3) a utáhněte šrouby (14) na 10 Nm. Poté zkontrolujte, zda je řemenice čerpadla volná a ujistěte se (3 otáčky rukou), že není v pohybu blokována.

8) Namontujte nový napínáku (2). Nastavte štěrbinu mezi prsty (8) na vycentrování matice (9) (Obr.E). Otočte nastavovací desku (10) otáčením klíče, dokud nedosáhne pozice „5 hodin“ (viz černá šipka na Obr.E), poté ručně utáhněte šroub (11) na napínáku.

9) Nasadte nový rozvodový řemen (1)

10) Utáhněte rozvodový řemen následujícím způsobem:

Otačením nastavovací desky (10) na napínáku (2) ve směru hodinových ručiček pomocí imbusového klíče, a pomocí šestihranného klíče přidržujte šroub (11) na napínáku ve stejné poloze (Obr.F). Pokračujte s otáčením nastavovací desky (10) dokud nebude ukazatel napnutí (12) správně zarovnán s výřezem (13) (Obr.G). Poté utáhněte středový šroub (11) (Obr.G) na 20 Nm.

11) Otočte ručně s klikovým hřidelem o dvě celé otáčky motoru dokud není dosaženo zarovnání s kontrolními značkami (kontrolní značky (6) a (7) (Obr.D)

12) Zkontrolujte, zda je měrka pohybu (12) zarovnána s výřezem (13) (Obr.G).

13) Pokud nejsou značky zarovnány postupujte následovně:

přidržte napínáč napínáku (2) v poloze pomocí šestihranného klíče a lehce uvolněte středový šroub (11) (Obr.F) potom nastavte ukazatel pohybu na napínáci (10) (Obr.F) pohybem proti směru hodinových ručiček do počáteční polohy (12) (Obr.E) (poloha při montáži napínáku na motor) a vyjměte rozvodový řemen. Poté zopakujte operace napnutí od kroku (11).


14) Namontujte zpět kryty rozvodového řemene a řemenice klikové hřidele. Šrouby na klikové hřidle utáhněte na moment 20 Nm.

15) Demontujte nástroj (4) a držáky (5) (Obr.B)

16) Namontujte zpět demontované součásti v opačném pořadí.

17) Napříte chladicí okruh předepsanou kapalinou ve správném poměru dle specifikace výrobce. Dbejte na čistotu chladicího okruhu.

18) Zkontrolujte netěsnosti okruhu v momentě, kdy je systém odvzdušněn, má správnou hladinu kapaliny a motor dosáhne provozní teploty při teplotě okolí (20°C)



**Upozornění:** Při práci na motoru vždy dodržujte pokyny výrobce vozidla. SKF sady jsou určeny pro profesionální v oblasti opravy automobilů a musí být vybaveny odpovídajícím náradím a prostředky. Tyto pokyny se používají pouze jako vodítko. Tento dokument je výhradním vlastnictvím společnosti SKF. Jákožkoliv zastoupení, částečná nebo úplná reprodukce je zakázána bez předchozího písemného souhlasu SKF.