

NT 03011

VKMA/C 03132 –
VKMA/C 03256

Citroën / Peugeot

VKMA 03132



VKMC 03132



VKMA 03256




VKMC 03256



1



- (4): PEU. 0132QY
- (5): PEU. 0132AJ2
- (6): PEU. 0132AJ
- (11): CIT 4200-TH
- (16): PEU. 0132AK



- (21): Βίδα αντλίας νερού: 20 Nm
- (22): Βίδα αδρανούς τροχαλία: 22 Nm
- (23): Βίδα τεντωτήρα: 22 Nm

Αφαίρεση

- 1) Αποσυνδέστε την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος.
- 2) Προετοιμάστε το όχημα για την αντικατάσταση του σετ χρονισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 3) Περιστρέψτε τον στρόφαλο και φέρτε το έμβολο του κυλίνδρου Νο.1 στο ΑΝΣ.
- 4) Εισάγετε τον πείρο (4) στο βολάν (Εικ.2A).
- 5) Εισάγετε τους πείρους (5) και (6) στα γρανάζια εκκεντροφόρων (Εικ.2B).
- 6) Χαλαρώστε τη βίδα συγκράτησης (23) του τεντωτήρα.
- 7) Αφαιρέστε τον ιμάντα χρονισμού (1).
- 8) Αφαιρέστε τον τεντωτήρα (2) και την αδρανή τροχαλία (3).
- 9) **Αφαίρεση της αντλίας νερού (αφορά στα σετ με κωδικό VKMC 03132/03256):**
Αρχικά, αδειάστε πλήρως το κύκλωμα του ψυκτικού, ελέγχετε κατά πόσο είναι καθαρό το κύκλωμα και εάν είναι απαραίτητο, ξεπλύνετε αρκετές φορές. Στη συνέχεια χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (21) της αντλίας νερού (20) και αφαιρέστε την αντλία (Εικ.1).

Τοποθέτηση

Προσοχή! Πρώτα καθαρίστε όλες τις επιφάνειες έδρασης των εξαρτημάτων που θα αντικαταστήσετε.

- 10) Τοποθέτηση της αντλίας νερού: Αρχικά τοποθετήστε τη νέα αντλία (20) και σφίξτε τις βίδες συγκράτησης (21) με ροπή **20 Nm**. Στη συνέχεια ελέγχετε ότι η τροχαλία της αντλίας κινείται ελεύθερα, χωρίς δυσκολία ή κενά.
- 11) Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας βρίσκεται στο ΑΝΣ και ότι οι πείροι (4), (5) και (6) (Εικ.2A, 2B) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- 12) Τοποθετήστε τη νέα αδρανή τροχαλία (3) και σφίξτε τη βίδα (22) με ροπή **22 Nm** (Εικ.1).


Σημείωση: Κατά την τοποθέτηση του τεντωτήρα (2), βεβαιωθείτε ότι η προεξοχή (10) του μπλοκ του κινητήρα βρίσκεται στην εσοχή της πίσω πλάκας του τεντωτήρα (Εικ.4).

- 13) Τοποθετήστε το νέο τεντωτήρα (2). Αφαιρέστε τον πείρο συγκράτησης (11) από τον τεντωτήρα (Εικ.5).


Σημείωση: Ο ιμάντας χρονισμός φέρει 3 σημάδια (λευκές γραμμές) (12) (13) και (14) (Εικ.6).

2


2B



2A




3




Install Confidence


4




SKF




5



6



7



8

- 14)** Τοποθετήστε το νέο ιμάντα χρονισμού (1) και βεβαιωθείτε ότι το σημάδι (14) του ιμάντα συμπίπτει με το σημάδι (15) στο γρανάζι του στροφάλου (**Εικ.7**). Τοποθετήστε το εργαλείο (16) στον ιμάντα ώστε να τον κρατήσει ακινητοποιημένο επάνω στο γρανάζι του στροφάλου (**Εικ.8**).
- 15)** Συνεχίστε να τοποθετείτε τον ιμάντα με την ακόλουθη σειρά: αδρανή τροχαλία (3), γρανάζια εικεντροφόρων (τα σημάδια (12) και (13) του ιμάντα πρέπει να συμπίπουν με τα αντίστοιχα σημάδια στα γρανάζια εικεντροφόρων (**Εικ.6**)), αντλία νερού και τεντωτήρα.
- 16)** Αφαιρέστε το εργαλείο (16) (**Εικ.8**).
- 17)** Μέγιστη τάνυση του ιμάντα (1): Στρέψτε το μηχανισμό ρύθμισης (7) του τεντωτήρα (2) χρησιμοποιώντας ένα κλειδί τύπου Allen, μέχρι ο κινούμενος δείκτης (8) να φτάσει στη θέση (18) (**Εικ.5**). Σφίξτε τη βίδα (23) του τεντωτήρα με ροπή σύσφιξης **10 Nm**.
- 18)** Ελέγχετε ότι τα σημάδια (12), (13) και (14) στον ιμάντα συμπίπουν με τα αντίστοιχα σημάδια στα γρανάζια εικεντροφόρου και στροφάλου (**Εικ.6** και **7**).
- 19)** Αφαιρέστε τους πείρους κλειδώματος (4), (5) και (6) (**Εικ.2A** και **Εικ.2B**).
- 20)** Περιστρέψτε τον στρόφαλο τέσσερις φορές συνολικά, στη φορά περιστροφής του κινητήρα, μέχρι να φθάσετε το ΑΝΣ στον κύλινδρο No.1.
- 21)** Εισάγετε τον πείρο (4) στο βολάν (**Εικ.2A**).
- 22)** Χαλαρώστε τον τεντωτήρα (2).

23) Στρέψτε το μηχανισμό ρύθμισης (7) του τεντωτήρα (2) χρησιμοποιώντας ένα κλειδί τύπου Allen, μέχρι ο κινούμενος δείκτης (8) να φτάσει στη θέση (18) (**Εικ.9**).

Σημείωση: Ο κινούμενος δείκτης (8) πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της εσοχής (19) της πίσω πλάκας του τεντωτήρα (**Εικ.9**).

24) Σφίξτε τη βίδα συγκράτησης του τεντωτήρα με ροπή σύσφιξης **22 Nm**, χωρίς να αλλάξετε τη θέση του δείκτη.

25) Αφαιρέστε τον πείρο (4) (**Εικ.2A**) από το βολάν και περιστρέψτε το στρόφαλο δύο φορές στη φορά περιστροφής του κινητήρα, μέχρι να φθάσετε το ΑΝΣ στον κύλινδρο No.1.

26) Ελέγχετε τη ρύθμιση του τεντωτήρα (2): ο κινούμενος δείκτης (8) πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της εσοχής (19) (**Εικ.9**).


27) Εάν η ρύθμιση δεν είναι σωστή, αφαιρέστε τον ιμάντα χρονισμού και επαναλάβετε την διαδικασία ρύθμισης της τάνυσης από το βήμα **14**.

28) Ο χρονισμός έχει επιτευχθεί όταν οι πείροι (4), (5) και (6) μπορούν να τοποθετηθούν με ευκολία (**Εικ.2A** και **2B**).

29) Εάν οι πείροι κλειδώματος δεν μπορούν να τοποθετηθούν με ευκολία, αφαιρέστε τον ιμάντα χρονισμού και επαναλάβετε την διαδικασία ρύθμισης της τάνυσης από το βήμα **14**.

30) Αφαιρέστε όλους τους πείρους κλειδώματος.

31) Σφίξτε κάθε βίδα της τροχαλίας στροφάλου με ροπή **25 Nm**.



9

32) Επανατοποθετήστε αυτά που αφαιρέσατε κατά την προετοιμασία, με την αντίστροφη σειρά.

33) Πληρώστε το κύκλωμα με ψυκτικό, με τις προδιαγραφές που συστήνει ο κατασκευαστής.

34) Ελέγχετε τη στεγανότητα του συστήματος αφού ο κινητήρας φθάσει στη φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας καθώς και τη στάθμη του ψυκτικού υγρού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20°C).

Σημείωση: Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή όταν κάνετε εργασίες στον κινητήρα του οχήματος. Τα σετ της SKF είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται από τεχνικό προσωπικό, με χρήση κατάλληλων ειδικών εργαλεών τοποθέτησης. Οι οδηγίες τοποθέτησης παρέχονται ως οδηγός και είναι ιδιοκτησία της SKF. Τα περιεχόμενα αυτού του εντύπου αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα του) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια από την SKF.

® To SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© Όμιλος SKF 2014

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξαφανιστεί η ακρίβεια των περιεχομένων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, δίμεος ή έμμεος, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Τυχόν εξοικονόμησης και αυξήσεις κεφαλαίου που αναφέρονται σε αυτή την έκδοση, βασίζονται σε αποτελέσματα πελατών της SKF και δεν αποτελούν εγγύηση ότι τα μελλοντικά αποτελέσματα θα είναι τα ίδια.

PUB 80/11 15012 GR · Σεπτέμβριος 2014

SKF