

SKF Ürün Bilgileri

VKBA 3540 - Tekerlek rulmanı kitinde bulunan rondelanın zorunlu olarak değiştirilmesi



Fiat Grup, PSA, Ford, Abarth



Tekerlek rulmanının takılması sırasında rondelanın zorunlu olarak değiştirilmesi



	Fiat Grup	PSA	Ford	Abarth
OE Nb's	71769737, 71769738	16 066 355 80	1 587 590	51754193

Tam ve profesyonel bir onarım sağlamak için, tekerlek rulmanı kitinde (parti kodu 174S'den itibaren) sağlanan rondela, montaj sırasında değiştirilmelidir.

Not! Yeni Tekerlek Rulmanını takarken:

- ✓ Eski tekerlek rulmanını çıkarmak için her zaman MI-537930 montaj talimatına uyun
- ✓ Eski rondelayı çıkarın
- ✓ Dahil edilen yeni Rondelayı kullanın
- ✓ Yeni tekerlek rulmanının montajını yapın

VKBA 3540



Tekerlek rulmanı kitine rondela dahildir

You Tube [SKF teknik videolarını Youtube üzerinden izlemek için tıklayın!](#)

© SKF Group 2020

Bu yayının içeriği yayıncıya aittir ve yazılı izin verilmedikçe çoğaltılamaz (hatta alıntılar). Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğunu sağlamak için her türlü özen gösterilmiştir, ancak kullanımdan kaynaklanan doğrudan, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

