



VKBA 3618

Boletín técnico – Septiembre de 2015



Renault: Megane II, Trafic II Bus/Box, EspaceIV, Velsatis --> 2001-03-01
Nissan: Primastar Bus/Box --> 2001-03-01
Opel/Vauxhall: Vivaro Box/ Combi --> 2001-08-01



Sustitución obligatoria del soporte del sensor ABS en el centro de la mangueta



OE N°: Renault: 40 21 065 66R, 77 01 206 847
Nissan: 40210-00QOF, 40210-00QAE
Opel/Vauxhall: 44 08 668, 91160086

VKBA 3618



El kit de rodamientos de rueda VKBA 3618 cuenta con un soporte para el sensor ABS que se incluye junto a otros accesorios.



Imagen 1




Imagen 2

Montaje del soporte del sensor ABS

Al montar el soporte del sensor ABS, es obligatorio colocarlo en el centro de la mangueta antes de presionar en el rodamiento (consulte la *imagen 1*). Si el soporte se coloca incorrectamente, se producen abrasiones en el sellado del sistema ABS, lo que origina fallos prematuros en los rodamientos debido a la deformación del soporte del sensor ABS (consulte la *imagen 2*).

Montaje correcto

El soporte del sensor ABS está centrado, no puede dañar el rodamiento y el sensor ABS generará una señal acústica.

Montaje incorrecto

El sensor ABS **NO** está centrado, lo que provoca la deformación del soporte del sensor ABS y la abrasión del sellado del sistema ABS. Esto podría desembocar en un fallo prematuro del rodamiento y en problemas con las señales del sistema ABS (consulte las imágenes de la derecha).



Install confidence
www.vsm.skf.com