



VKBA 3937

Tehnična informacija - november

VKBA 3937



Chevrolet Epica – Ležaj prednjega kolesa - Kontrola ABS konstrukcije



Tehnična informacija: VKBA 3937



ABS konstrukciji pritrjeni na podobnih kolesnih ležajih nakaterih modelov Chevrolet lahko delujeta različno. Njuna zamenjava lahko vodi k montaži napačnega tipa ležaja in aktivaciji napak v sistemu ABS na modelu Epica okrog letnika 2007. To se lahko dogaja zaradi proizvodno/opremljevalnih modifikacij v tem obdobju.

Pred montažo novega ležaja primerjate ABS konstrukcijo s starim delom na vozilu in tako izberite pravilno verzijo. To je lahko izvedljivo z vizualnim pregledom zadnjih-hrbt nih strani ležajev.



Opomba: Različni konstrukciji ABS senzorjev montirani na zadnjih straneh



Tip konstrukcije 1
VKBA 3937 fitment **OK**



Tip konstrukcije 2
NI VKBA 3937

© SKF je registrirana blagovna znamka skupine SKF.

© Skupina SKF 2011

Vsebinska te publikacije je zaščitena s pravicami izdajatelja in se ne sme reproducirati (niti izvlečkov) brez predhodnega pisnega dovoljenja. Zagotavljanju točnosti informacij vsebovanih v tej publikaciji je bila posvečena posebna pozornost vendar se za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi neposredno, posredno ali posledično nastale iz koriščenja teh informacij ne da prenesti odgovornosti.