

Technická informace SKF

VKBA 6543 – Povinná výměna ochranného kroužku



VOLVO C30, C70 II, S40 II, V50



Povinná výměna ochranných kroužků během montáže ložisek kola



OE číslo: 31340604

V souladu s doporučeními OE pro výměnu ochranných kroužků při montáži ložisek kola, přidala společnost SKF do soupravy ložisek kol VKBA 6543 od čísla šarže 24 O. Je nutné vyměnit starý kroužek, protože může být poškozen během demontáže ložisek nebo při montáži nového ložiska.

Poznámka! V závislosti na délce hnacího hřídele je třeba změnit pouze jeden kroužek! Před montáží nového ložiska zkontrolujte délku hnacího hřídele vozidla.



VKBA 6543



YouTube [Sledujte technická videa na kanále Youtube!](#)

© SKF Group 2017

Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výňatky) bez jeho předchozího písemného souhlasu.

Přestože kontrole správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty

či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.

