

SKF Τεχνική Ενημέρωση

VKBA 6543 – Υποχρεωτική αντικατάσταση προστατευτικών δακτυλίων



VOLVO C30, C70 II, S40 II, V50



Υποχρεωτική αντικατάσταση προστατευτικών δακτυλίων κατά την αντικατάσταση των ρουλεμάν τροχού



Κωδικός ανταλλακτικού OE: 31340604

Ακολουθώντας τις συστάσεις του κατασκευαστή για την αντικατάσταση των προστατευτικών δακτυλίων κατά την αντικατάσταση των ρουλεμάν τροχού, η SKF τους έχει προσθέσει στο κιτ ρουλεμάν τροχού VKBA 6543 από την παρτίδα με κωδικό 24 O. Είναι υποχρεωτικό να αντικαθίσταται ο παλιός δακτύλιος, καθώς μπορεί να καταστραφεί κατά την αφαίρεση του ρουλεμάν ή την τοποθέτηση του νέου.

Σημείωση! Ανάλογα με το μήκος του ημιαξονίου, μόνο ένας δακτύλιος πρέπει να αντικατασταθεί! Ελέγξτε το μήκος του ημιαξονίου του οχήματος πριν τοποθετήσετε το νέο ρουλεμάν.



VKBA 6543



YouTube [Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα τεχνικά βίντεο της SKF στο Youtube!](#)

© Όμιλος SKF 2017

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών, αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

