

# SKF Tehnički Bilten

## VKBA 6543 – Obavezna zamena zaštitnih prstenova



VOLVO C30, C70 II, S40 II, V50



**Obavezna zamena Zaštitnih prstenova prilikom montaže ležaja točka**



OE Br: 31340604

U skladu sa OE preporukama zamenite Zaštitne prstenove prilikom montaže ležaja točka, SKF ih je dodao u Komplet ležaja točka VKBA 6543 od serijskog broja 24 O. Obavezna zamena zaštitnog prstena je iz razloga mogućih oštećenja pri demontaži ležaja točka i montaži novog.

**Napomena!** U zavisnosti od dužine poluosovine, potrebno je zameniti samo jedan prsten. Proverite dužinu poluosovine pre montaže novog ležaja točka.



VKBA 6543



**YouTube** [Kliknite ovde da pogledate SKF tehničke video sadržaje na Youtube!](#)

© SKF Grupa2017

Sadržaj ove publikacije zaštićenje pravima izdavača i ne smese reprodukovati (niti obavljati izdavanje) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećena je tačnosti informacija u ovoj publikaciji, ali nikakva se odgovornost zbog gubitaka ili šteta, bilo direktnih, indirektnih ili posledičnih, nastalih korištenjem tih informacija neće prihvatiti.

