



# VKBA 7573

Teknisk opslag - februar 2012

VKBA 7573



Chevrolet Kalos og Aveo, Kalos og Aveo Variant



Teknisk information: VKBA 7573 (BAGAKSEL)



Ved reparation af navenhederne til Chevrolet/Daewoo Kalos og Chevrolets Aveo er det ikke altid nødvendigt at udskifte hele hjullejet. Hjullejet kan i stedet blive genbrugt ved kun at udskifte selve lejet. Det er dog vigtigt at montere lejet korrekt på navenheden. Dette gøres ved at trykke på den ydre lejebane for at forhindre beskadigelse af indvendige komponenter og lejebanen. Til sættet VKBA 7573 medfølger der et HUB 1-leje, en låsering og en møtrik. Sættet kan bruges til versioner både med og uden ABS.




BILPRODUCENT	MODEL	MOTOR	OE-NUMMER
Daewoo	Kalos	1.2 / 1.4 / 1.5	96471773 /96471774 96471775 /96471776
Chevrolet	Kalos	1.2 / 1.4	
Chevrolet	Aveo	1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6	



# Monteringsvejledning til VKBA 7573


1. Fjern låseringen og skub lejet ud fra navenheden.

Kontrollér navenheden både ind- og udvendig. Hvis navenheden er beskadiget eller i ringe tilstand, er det nødvendigt at bestille en ny enhed, og dette sæt vil ikke være tilstrækkeligt.




2. Montér det nye leje i navet efterfulgt af låseringen som normalt ved samling af en HUB 1-enhed. Herunder skal det huskes at påføre et middel mod pasningskorrosion (LGAF-3).


Dette trin bør udføres forsigtigt, da forkert tryk på lejet ved montering kan beskadige enheden.



**KORREKT**



**IKKE KORREKT**



3. Montér på akslen og tilspænd ny akselmøtrik.

© SKF er et registreret varemærke, der tilhører SKF Group.

© SKF-Group 2012  
Udgiveren har ophavsret til indholdet af denne udgivelse, og den må ikke kopieres (heller ikke i uddrag), med mindre der er givet tilladelse dertil. Der er udvist al mulig omhu for at sikre, at oplysningerne i denne udgivelse er præcise, men vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, hverken direkte eller som følge af brugen af oplysningerne i denne udgivelse.