

VKM 23244

Boletim Técnico – Fevereiro de 2006



PSA 1.9 D (motores DW8) e PSA 2.0 HDi 8V (motores DW10)




O kit VKM 23244 foi substituído pelo kit VKM 23246.




Uma vez que o novo design é idêntico ao da polia livre de distribuição incluída no kit VKM 23246, o VKM 23244 foi substituído pelo VKM 23246.

A PSA modificou recentemente o conteúdo dos kits de fábrica (OES) para os motores DW8 e DW10, tendo a polia livre de distribuição sofrido uma evolução no seu design.

O novo design da polia livre de distribuição conta agora com uma polia de plástico, enquanto a antiga era de metal.



Conteúdo do antigo kit OES
equivalente aos VKMA 03244/03247



Conteúdo do novo kit OES
equivalente aos VKMA 03244/03247



Conteúdo dos novos kits SKF VKMA 03244/03247

© SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

© Grupo SKF 2006
O conteúdo desta publicação é de copyright do editor e não pode ser reproduzido (nem mesmo parcialmente) a menos que tenha sido dada permissão. Todo cuidado foi tomado no sentido de assegurar a precisão das informações contidas nesta publicação, mas nenhuma responsabilidade pode ser aceita por qualquer perda ou dano, seja direto, indireto ou conseqüente, decorrente do uso das informações aqui contidas.

