



VKM 25158

Biuletyn techniczny – wrzesień 2010



Chevrolet, Daewoo, Opel, Saab, Vauxhall



Zmiana wzoru rolek OE – VKM 25152 zastąpiona rolką VKM 25158



W związku ze zmianą dokonaną przez producenta w/w samochodów, SKF zmienia wzór rolkiprowadzącej VKM 25152. Oznaczenie nowej rolki : VKM 25158.

PRODUCENT	MODEL	SILNIK	KOD SILNIKA
Chevrolet/Daewoo	Lacetti, Nubira	1,8	F18D3/ T18SED
Opel/Vauxhall	Astra G, Astra H, Combo B, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra Twin Top, Vectra C, Zafira A	1,4/1,6/1,8 - 16V	X14XE/ Z14XE/ X16XEL/ Z16XE/ Z18XE/ X18XE1/ Z16YNG
SAAB	9-3 II	1,8 i	Z18XE

POPZEDNI WZÓR ROLKI- VKM NOWY WZÓR ROLKI - VKM 25158



Zalety zmiany wzoru rolek

- Śruby montażowe są w komplecie
- Wyraźne oznaczenie SKF

Popzednie wzory rolek i nowe wzory rolek są zamienne, w związku z czym wymiana nie powinna powodować trudności

VKM 25158 jest zawarta w zestawach SKF :

VKMA 05150, VKMA 05152, VKMA 05156, VKMC 05150-1, VKMC 05150-2, VKMC 05152-1, VKMC 05152-2, VKMC 05156-1, VKMC 05156-2, VKMC 05156-3, VKMS 05150, VKMS 05152-1.

© SKF to zastrzeżony znak handlowy SKF Group.

© SKF Group 2010

Treść niniejszej publikacji jest własnością wydawcy i nie może być reprodukowana (nawet częściowo) bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. Zapewniono dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji, ale wydawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty pośrednie, bezpośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania informacji tu zawartych.

