

VKM 60014

Bollettino tecnico - Marzo 2010



Chevrolet Aveo, Kalos, Lacetti, Nubira, Optra




Informazioni tecniche: VKM 66014




Il tendicinghia OE Chevrolet 96349976 è obsoleto e viene sostituito dal cod OE 96966707. Questo design più recente è offerto da SKF come Kit VKM 60014

Chevrolet 96349976 (Disegno precedente)

SKF VKM 60014 (Disegno recente)



Entrambe le versioni puleggia in plastica e in metallo di Chevrolet 96349976 possono essere sostituite dalla nuova versione di SKF VKM 60014. Questo tendicinghia deve essere utilizzato congiuntamente alla cinghia SKF VKMV 6PK1875 (Chevrolet 96183108 e 96990678) per garantire la sostituzione corretta sulle applicazioni auto di cui sopra.



© SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2011

La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto con specifica autorizzazione della SKF Industrie S.p.A. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l'accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.

