

VKMA 05609 / VKM 25207

Boletim Técnico – Janeiro de 2013



Chevrolet, Opel, Vauxhall



VKMA 05609

Substituição do kit de correia de distribuição SKF
Os kits VKMA 05608 e VKMA 05702 são substituídos pelo kit VKMA 05609

N.º de EO: 16 06 384 / 93196791 substituído por 16 06 389 / 93188137



VKM 25207

Substituição do kit da polia livre da distribuição SKF
Os kits VKM 25215 e VKM 25216 são substituídos pelo kit VKM 25207

N.º de EO: 6 36 730 / 6 36 928 / 94106001 / 97376296

Marca	Modelo principal	Motor
Chevrolet	Cruze	1.7 D
Opel	Astra G, Astra H, Astra J, Combo B, Corsa C, Corsa D, Meriva A, Meriva B, Mokka, Zafira B	1.7 DI / 1.7 DTI / 1.7 CDTI
Vauxhall	Astra Mk IV, Astra Mk V, Astra Mk VI, Combo Mk II, Corsa Mk II, Corsa Mk III, Meriva Mk I, Meriva Mk II, Mokka, Zafira Mk II	1.7 DI / 1.7 DTI / 1.7 CDTI

Para informações detalhadas sobre cada aplicação, consulte o TecDoc ou o catálogo da SKF mais recente.

Devido à procura e à evolução do equipamento original, a SKF decidiu combinar os kits VKMA 05608 e VKMA 05702 num único kit, o VKMA 05609. Todas as peças metálicas e a correia são as mesmas, mas a SKF optou por incluir todas as fixações num kit completo.

A principal diferença em relação aos kits anteriores é o comprimento diferente do parafuso da polia livre.

Evolução dos kits VKMA



Conteúdo do kit VKMA 05609

O parafuso do tensor e a cavilha do tensor são comuns a todas as aplicações.



Nota importante!

O kit SKF contém dois parafusos para a polia livre, tal como nos kits OE (1606389 – 93188137).

O comprimento do parafuso novo a instalar tem de ser igual ao comprimento do parafuso usado.


VKMA 05609



+ Parafuso do tensor
Dim. M10x45



+ Cavilha do tensor



Parafuso da polia livre
Dim.: M12x45

OU



Parafuso da polia livre
Dim.: M12x50



Evolução do kit VKM 25207

Evolução do kit da polia livre da distribuição VKM 25207 (a polia livre também pode ser encontrada no kit de correia de distribuição VKMA 05609):

O construtor automóvel alterou o desenho de duas polias livres de motor. Os kits VKM 25208 e VKM 25209 foram substituídos anteriormente pelos kits VKM 25215 e VKM 25216, respectivamente. A nova polia livre tem uma capacidade de carga maior. Tendo em conta que a polia livre é a mesma no kit VKM 25215 e no kit VKM 25216, e que a única diferença entre estes kits era o comprimento do parafuso, a SKF criou um kit único para os dois conjuntos de aplicação diferentes: o VKM 25207 (sem parafuso).



Evolução do conteúdo do kit SKF



Oferta de reparação completa SKF

O kit de distribuição VKMA 05609 inclui todas as fixações.

© SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

© Grupo SKF 2013

O conteúdo desta publicação é de copyright do editor e não pode ser reproduzido (nem mesmo parcialmente) a menos que tenha sido dada permissão. Todo cuidado foi tomado no sentido de assegurar a precisão das informações contidas nesta publicação, mas nenhuma responsabilidade pode ser aceita por qualquer perda ou dano, seja direto, indireto ou conseqüente, decorrente do uso das informações aqui contidas.