



VKMA/C 01258-01270

Technická informace - únor 2013

VKMA/C 01258
VKMA/C 01270



Rozdíly v sadách

VKMA 01258 /
VKMC 01258-1 / VKMC 01258-2



Volvo, VW



OE #: 074 198 119 P
(číslo VW)



Výrobce	Hlavní model	Motor	Kód motoru
Volvo	850, S70, S80, V70 I, V70 II	2.5 TDI	D 5252 T
VW	LT 28-35 II, LT 28-46 II	2.5 SDI	AGX
VW	Transporter IV	2.5 TDI	AJT, AYY, AXG, AXL, AHY

VKMA 01270 / VKMC 01270



VW



OE #: 074 198 119 Q



Výrobce	Hlavní model	Motor	Kód motoru
VW	LT 28-35 II, LT 28-46 II	2.5 TDI	APA, ANJ, AVR, BBE, BBF, AHD
VW	Transporter IV	2.5 TDI	ACV, AUF, AYC

Pro přesné aplikační údaje se podívejte do nejnovějšího TecDocu nebo katalogu SKF.

ediný rozdíl mezi sadami VKMA 01258 a VKMA 01270 je v napínáku umístěném na straně vačkového hřídele.



Při volbě správné sady pro opravu postupujte pečlivě. Pokud namontujete špatný napínák, může to vést k poškození motoru kvůli rozdílně silným pružinám v napínácích.



Napínáky VKM 11072 a VKM 11257 mají velmi podobnou stavbu, ale liší se silou pružin uvnitř. VKM 11257, která je součástí sady VKMA 01258 a odpovídajících sad s vodní pumpou, má silnější pružinu než napínák VKM 11072, který je obsažený v sadě VKMA 01270 a odpovídajících sadách s vodní pumpou.

VKM 11257



A⊙ D=73 W=27

**Součástí sad VKMA 01258 / VKMC
01258-1 / VKMC 01258-2**


VKM 11072



A⊙ D=73 W=27


**Obsaženo v sadách VKMA 01270
a VKMC 01270**

Návod k montáži.




VKM 11072 a VKM 11257:
Nasadte napínák a ujistěte se, že je
správně usazen na kolíčku. Zatím si jej
utáhněte jen ručně.





Pomocí správného nářadí otočte seřizovačem ve směru hodinových ručiček tak, aby se ručička vyrovnala se středem zadní desky napínáku.



Ověřte si, že se při nastavování napnutí může řemenice vačkového hřídele volně otáčet. Pokud se neotáčí, tak se vám nepovede nastavit správné napnutí systému a může dojít k poškození motoru. Napínák utáhněte na 20 Nm. Zkontrolujte všechny značky na rozvodech.



Ručička nesmí přesáhnout za zadní desku, protože by se tím poškodila pružina napínáku!

© SKF je registrovaná známka SKF Group.

© SKF Group 2013
Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výňatky) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrole správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.