




Information de service

Jeux de joints d'étanchéité pour boîte de vitesses automatique ZF 6HP



20_000071_01

Fig. 1 : Jeux de joints d'étanchéité (exemples)

Un jeu de joints d'étanchéité est nécessaire lors du remplacement de la mécanique ou si elle est démontée pour vidanger l'huile de la boîte de vitesses. Le démontage de la mécanique fait varier les quantités d'huile nécessaires au remplissage. En cas d'utilisation d'un kit de vidange d'huile, il peut être nécessaire d'ajouter de l'huile.

- Monter le joint (1) en position correcte.
- Retirer les tuyaux (2) avec précaution. Éviter d'endommager le carter de la boîte de vitesses lors du démontage.

N° d'article	Boîte de vitesses
1068.298.090	6HP 26
	6HP 26 A 61
	6HP 26 X
	6HP 28
	6HP 28 A 61
	6HP 28 AF
	6HP 28 X
	6HP 32
	6HP 32 A
1071.298.041	6HP 19
	6HP 19 X
	6HP 21
	6HP 21 X
1071.298.042	6HP 19 A

Tab. 1



Respecter l'information de service : kit de vidange d'huile pour boîte de vitesses automatique ZF 5HP/6HP (50145 FR)

Respecter l'information de service : douille de guidage mécanique pour boîte de vitesses automatique ZF 6HP (50324 FR)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation