



# RepCon

## Kabelreparaturset, Luftmassenmesser

### » KNOW+HOW


i



#### Problem:

##### **Motorkontrollleuchte blinkt auf**

Beim Peugeot 206 (1,6 HDI) kann es bei den Baujahren 2005-2006 während der Fahrt dazu kommen, dass die Motorkontrollleuchte aufblinkt und auch nach wiederholtem Starten des Motors leuchtet. In diesem Fall sollte eine Werkstatt aufgesucht und das Fahrzeug überprüft werden. Beginnt zusätzlich der Motor zu ruckeln oder verfällt er in den Notlauf, könnte dies bereits ein Anzeichen für einen Defekt am Luftmassenmesser sein.



#### Ursache: Defekter Stecker zum Luftmassenmesser

Nach Auslesen des Fehlercodes mit Hilfe eines Diagnosegeräts lässt sich das Problem eindeutig auf den Luftmassenmesser zurückführen. Bei genauer Fehlersuche wird festgestellt, dass der Stecker zum Luftmassenmesser defekt ist, da Pins korrodiert sind. Nun wird nach einer kosteneffizienten und zeitwertgerechten Möglichkeit zur Reparatur gesucht.



#### Lösung: Austausch des Steckers

Die Lösung liegt darin den defekten Stecker auszutauschen. Dies gelingt mit der Reparaturlösung RepCon schnell und einfach. Im Sortiment Elparts findet sich eine Vielzahl an Reparaturlösungen für verschiedenste Anwendungsfälle. Die benötigten Crimpverbinder, inklusive bereits angecrimptem Kabel, sind im Lieferumfang enthalten. Über die Schlüsselnummern des Fahrzeugs kann beim Großhandel der passende Stecker für das entsprechende Fahrzeugmodell kurzerhand herausgesucht werden. So wird mit hoher Sicherheit das richtige Ersatzteil ausgewählt. Auch in unserem Online-Katalog oder der Herth+Bus App kann auf diese Weise das richtige Ersatzteil gefunden werden.

**Kabelreparaturset,  
Luftmassenmesser  
RepCon  
Artikelnummer: 51277270**