



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

metzger 
Autoteile

Kraftstoffdrucksensor 0906211

Nachfolgende Gründe führen in den überwiegenden Fällen zu einer Ablehnung der Gewährleistung:

- 1. Kraftstofffilter verstopft**
- 2. Steckkontakte oxidiert**
- 3. Kabelbaum beschädigt**
- 4. Motorsteuergerät defekt bzw. Fehler im Motorsteuergerät**

Der benötigte Dichtungssatz hat die OE-Nummer 1920.TG

Der benötigte Leitungssatz hat die OE-Nummer 1922.G5



IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

metzger 
Autoteile

Sensor, fuel pressure 0906211

Please see below the reasons for a possible rejection of claims:

- 1. Fuel filter blocked**
- 2. Plug-in contacts have oxidized**
- 3. Wire harness damaged**
- 4. Engine control unit defective or error in the engine control unit**

The required gasket kit has the following OE-reference: 1920.TG

The required harness has the following OE-reference: 1922.G5