

# febi EXAKT



Qualità di alta precisione

## Supporti ammortizzatore




adattabile per Audi A3/Sportback (rif. comp. 1KO 412 331 B)  
Seat Altea, Toledo (rif. comp. 1KO 412 331 B)  
Skoda Octavia (rif. comp. 1KO 412 331 B)  
Vw Caddy, Golf 5/Plus, Touran (rif. comp. 1KO 412 331 B)

### >> PROBLEMA:

Rumore e stridio nell'assale anteriore, anche con i riferimenti originali VW.

### >> CAUSA:

Una lavorazione lacunosa e l'impiego di materiali scadenti provocano dei problemi. Nella maggior parte dei casi si stacca il collegamento in gomma metallo (1), a causa di un processo di vulcanizzazione carente. Ne consegue un'alta frequenza di usura dei particolari.



### >> SOLUZIONE :

febi bilstein consiglia l'impiego del supporto ammortizzatore febi 22500 (rif. comp. 1KO 412 331 B).

Caratteristiche che contraddistinguono il supporto ammortizzatore febi sono l'utilizzo di materiali pregiati e una lavorazione professionale e tecnologicamente avanzata. Il materiale e il processo di lavorazione **superano** i requisiti del produttore di veicoli (2). I supporti ammortizzatore febi si caratterizzano perché durano particolarmente a lungo.



### >> ATTENZIONE:

Assieme al supporto ammortizzatore è necessario cambiare anche il cuscinetto (febi 22498). Tutto a portata di mano: il kit riparazione febi 22502 include tutti i componenti da sostituire supporto ammortizzatore (22500) e cuscinetto (22498).



Kit riparazione  
febi 22502

V-Nr.: 300209 | soggetto a modifiche tecniche

[www.febi.com](http://www.febi.com)

febi Italia srl

Via Enrico de Nicola, 25 | 10036 Settimo Torinese (TO) | Italy

Tel.: 011-8977558 | Fax: 011-8977623

E-mail: [febi@febi Manuela.191.it](mailto:febi@febi Manuela.191.it)

bilstein group

