



# febiEXAKT



## Veerpootvoering

### febi nr. 22500

Vergel. nr. 1K0 412331 B


passend voor

**Audi A3/Sportback (vergel. nr. 1K0 412 331 B)**

**Seat Altea, Toledo (vergel. nr. 1K0 412 331 B)**

**Skoda Octavia (vergel. nr. 1K0 412 331 B)**

**VW Caddy, Golf 5/Plus, Touran (vergel. nr. 1K0 412 331 B)**




### >> PROBLEEM:

Knarsende en piepende vooras, zelfs bij originele VW onderdelen.

### >> OORZAAK:


Deze problemen worden veroorzaakt door een slechte verwerking en het gebruik van slechte materialen. Meestal raakt de rubber-metaal-verbinding (1) los, als gevolg van een slechte vulcanisatie. Een grote slijtagegevoeligheid is het gevolg.



### >> OPLOSSING:

febi bilstein adviseert de veerpootvoering te gebruiken febi ref 22500 (vergel. nr. 1K0 412 331 B).

Het gebruik van hoogwaardige materialen en de vakkundige verwerking zijn de troeven van de febi veerpootvoering. Het materiaal en de verwerking **overtreffen** de eisen van de voertuigfabrikanten (2). Febi veerpootvoeringen munten uit door hun bijzonder lange levensduur.



### >> OPGELET:

Naast de veerpootvoering moet ook het lager (febi 22498) vervangen worden! Alles snel bij de hand: de reparatieset febi 22502 bevat alle componenten die bij de veerpootvoering (22500) en het kogellager (22498) vervangen moeten worden.



**Reparatieset  
febi nr. 22502**