



febiEXAKT



Španer lanca

febi br. 21275

uporedni br. 11 31 7 567 680

odgovara za

BMW E87 116i sa

N45 motorima 115 PS / 85 KW



>> PROBLEM:

Lanac preskače iako su svi delovi pravilno ugrađeni. To može imati za posledicu nepravilan rad motora pa čak može dovesti i do oštećenja. Ovaj problem je primećen kod vozila proizvedenih od marta 2004. do avgusta 2007.

>> UZROK:

Originalna verzija španera (uporedni br. 11 31 1 439 851) ima veći otvor iznad navoja (pogledajte sliku 1). Proizvođači su ugrađivali ovu verziju španera u spomenute modele vozila. Kao posledica toga usled većih opterećenja javlja se preskakanje lanca. U najgorem slučaju dolazi do kontakta ventila i klipova – usled čega može doći do oštećenja motora. Ova verzija je zamenjena od strane proizvođača vozila i nije više aktivna.

>> REŠENJE:

febi preporučuje primenu aktuelnog španera febi 21275 (uporedni br. 11 31 7 567 680). Ovaj španer ima mali otvor ispod glave (pogledajte sliku 2), što će osigurati odličan rad lanca u svim uslovima i sprečiti preskakanje.

>> VAŽNO:

Na tržištu se još uvek može naći stara verzija španera. Nova verzija je takođe dostupna ali se prodaje bez zaptivnog prstena!



STARI



NOVI

febi br. 21275