

NEW PRODUCT HIGHLIGHT | OCT2019



febi 109623

Passend für:
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Ford,
verschiedene Modelle



DE

LEITUNGSSATZ FÜR MOTOR

Funktion

Im Zylinderkopf verbauter Kabelbaum der Einspritzdüsen. Dieser ist mit dem Motorkabelbaum und somit mit dem Motorsteuergerät verbunden und stellt die Verbindung zu den Einspritzdüsen her.

Ausfallursache

Fehlzündungen oder ein nicht Anspringen des Motors aufgrund eines Kabelbruchs im Kabelbaum der Einspritzdüsen. Ebenfalls möglich ist eine Verschlechterung der Kabelisolierungen, was zu einer Leitungsunterbrechung oder einem Kurzschluss führen kann.

febi empfiehlt beim Tausch der Einspritzdüsen ebenfalls den Kabelbaum zu erneuern, um das Risiko von Verbindungsproblemen zu minimieren. Es ist ebenfalls zu empfehlen, auch die Ventildeckeldichtung zu ersetzen, um Undichtigkeiten vorzubeugen.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com