




Passend für:
Renault Clio 3



DE

Scheibenwischermotor

Problem

Eingedrungenes Regenwasser hat den Scheibenwischermotor zerstört.

Ursache

Straßenschmutz und herabgefallenes Laub können den Wasserablauf unter der Windschutzscheibe verstopfen. Dadurch füllt sich der Bereich mit Regenwasser, das den Scheibenwischermotor und das Gestänge unter Wasser setzt. Allmählich dringt das Wasser in das Gehäuse ein und führt schließlich zum Ausfall des Motors.

Lösung

Bauen Sie den defekten Scheibenwischermotor und das Gestänge der Scheibenwischer aus. Reinigen Sie die Abflussöffnungen mit einem geeigneten Stück Draht und spülen Sie diese mit Wasser durch, damit das Rückschlagventil (Gummiklappe) sauber und nicht verklebt ist. Prüfen Sie den Kabelbaumstecker auf Korrosion und reinigen oder ersetzen Sie ihn bei Bedarf.

Vor dem Austausch des Scheibenwischermotors ist zu prüfen, ob das Wischergestänge in einwandfreiem Zustand ist und weder festgerostet ist noch übermäßiges Spiel in den Gelenken aufweist. Wenn das Gestänge beeinträchtigt ist, tauschen Sie es zusammen mit dem defekten Scheibenwischermotor aus.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com