



febi 24414

مناسب ل:

Audi A2, Seat Cordoba, Ibiza IV,
Škoda Fabia, VW Polo, Fox



رقم مقارنة 6C0 407 621



AR

تقم محمل العجلة مزود بمحمل العجلة وصمولة محور



1



2



3

حل

إنتبه الى التلفيات الموجودة بقرص الإحكام! تنصح شركة febi بأن يتم تجديد قرص الإحكام بشكل عام عند تركيب محمل العجلة. هام: قرص الإحكام متوفر بحجمين (64 مم و 72 مم.) يجب قطعاً مراعاة حجم بؤصة العجلة!

هام

يمكن أن يؤدي إستخدام أدوات العدة غير المناسبة عند التركيب الى تعطل محمل العجلة المبكر وكذلك الى صدور بلاغ الخطأ لنظام ABS . يجب الإلتزام بتعليمات التصليح الخاصة بالجهة الصانعة للسيارة عند عملية التركيب!

مشكلة

يسبب محمل العجلة ضوضاء قوية أثناء السير.

سبب

يدخل الماء في محمل العجلة نتيجة قرص الإحكام التالف مما يسبب الصدأ، أنظر الصورة (1 و 2). قرص الإحكام الموجود بين مفصل تعديل السير وصرة العجلة (3) مصنوع من مادة بلاستيكية ويمكن أن يتلف بسهولة أثناء عملية الفك أو من خلال التأثيرات الخارجية. إذا كان قرص الإحكام تالف، لا يمكن تركيبه بعد ذلك بشكل صحيح. يساعد تلف أو إتساخ قرص الإحكام دخول الماء الى داخل محمل العجلة. العواقب ستكون عطل المحمل السابق لأوانه وصدور ضوضاء قوية.